



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

В Республике Башкортостан водитель автобуса подозревается в оказании транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья пассажиров



Следственным отделом по городу Стерлитамак следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, по материалам ОЭБиПК УМВД России по г. Стерлитамак возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, днем 24 ноября 2017 года при остановке на одной из улиц города Стерлитамак сотрудником ОГИБДД УМВД России по г. Стерлитамак автобуса ГАЗ 322132 произведен его осмотр, в ходе которого были выявлены нарушения, связанные с установкой газобаллонного оборудования, то есть внесением изменений в конструкцию транспортного средства без соответствующего разрешения Государственной инспекции дорожного транспорта МВД РФ. В связи с чем ему было внесено требование о прекращении противоправных действий. Однако при остановке 11 января 2018 года в ходе осмотра было установлено, что водитель автобуса, осуществляя пассажирские перевозки, неисправности не устранил. Кроме того, при осмотре баллона, предназначенного для заправки автобуса было



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

установлено, что он не соответствует требованиям безопасности и представляет угрозу жизни и здоровья потребителей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

21 Февраля 2018

Адрес страницы: <https://surb.sledcom.ru/news/item/1204559>