



## В Аскинском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины



Балтачевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка по факту хлопка паровоздушной смеси в школьной котельной на улице Центральная деревни Султанбеково, в результате которого погиб работник.

По предварительным данным, утром 5 декабря 2023 года в деревне Султанбеково Аскинского района произошел хлопок паровоздушной смеси в отдельно стоящей школьной котельной. В результате хлопка 51-летний оператор котельной получил серьезные травмы и в последующем скончался в больнице.

На место происшествия выехали следователи СКР совместно с сотрудниками МВД и МЧС.



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Республике Башкортостан

---

В настоящее время организован комплекс мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также полноты принимаемых мер лицами, ответственными за соблюдение правил противопожарной безопасности и охраны труда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ход и результаты проверки находятся на контроле в следственном управлении республики.

05 Декабря 2023

Адрес страницы: <https://surb.sledcom.ru/news/item/1843805>